ANALYSERAPPORT

Ejby Vandværk
Ejbyvej 101 B
Ejby
4623 Lille Skensved

Sagsnavn:	**Ejby Vandværk**
Antal prøver:	1
Prøver modtaget:	14-06-2022
Rapport dato:	13-07-2022
Rapport nr.:	40475

Prøvetagning, start:	14-06-2022 kl.09:45	Laboratorienr.:	DV22080012-001
Prøvetager:	Højvang/JFM	Emballage:	Ok
Analyseperiode:	14-06-2022 til 13-07-2022	Formål:	drikkevandskontrol, afgang fra vandværket
Prøvetagningssted:	**Afgang vandværk, Ejby,**		
Prøvetype:	**Drikkevand**	Omfang:	Driftskontrol (Bilag E – Kontrolparametre ved afgang fra et vandindvindingsanlæg)
Udtagningsmetode:	Stikprøve		
Prøvetagningsmetode:	ISO 19458:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021 DS/ISO 5667-5:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021		

Parameter	Resultat	Enhed	Min / Max.	DL	Referencer		+/-
Temperatur	**10**	°C			SM 2550:2005, Felt	d	
pH	**7,2**	pH	7,0 / 8,5		DS/EN ISO 10523:2012+M051^	d	0,2
Ledningsevne, 20°C	**732,0**	µS/cm	/ 2500,0	10	DS/EN 27888:2003, Felt^	d	6
Ilt	**9,2**	mg/L		0,2	DS/EN ISO 5814:2012, Felt^	d	15
Kimtal 22 °C	**1**	CFU/mL	/ 200,0	1	DS/EN ISO 6222:2002+MM0005^	h	0,15 (lg)
Coliforme bakterier	**<1**	CFU/100 mL	/ < 1,0	1	DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002^	h	0,11 (lg)
Escherichia coli (E.coli)	**<1**	CFU/100 mL	/ < 1,0	1	DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002^	h	0,11 (lg)
Enterokokker	**<1**	CFU/100 mL	/ < 1,0	1	ISO 7899-2:2000+MM0013^	h	0,11 (lg)
Ammonium	**0,018**	mg/L	/ 0,05	0,005	DS/EN ISO 11732-2:2005+M004	h	10
Nitrit	**0,0083**	mg/L	/ 0,1	0,001	DS/EN/ISO 13395:1997+M006^	d	10
Nitrit/Nitrat kriterie	**0,031**		/ 1,0		DS/EN/ISO 13395:1997	d	
Fluorid	**0,35**	mg/L	/ 1,5	0,04	DS/EN ISO 10304-1:2009^	d	15
Chlorid	**40**	mg/L	/ 250,0	0,5	DS/EN ISO 10304-1:2009^	d	15
Nitrat	**1,4**	mg/L	/ 50,0	0,1	DS/EN ISO 10304-1:2009^	d	15
Sulfat	**47**	mg/L	/ 250,0	0,5	DS/EN ISO 10304-1:2009^	d	15
Hydrogencarbonat	**410**	mg/L		2	DS/EN ISO 9963-1:1996+M037^	h	15
Carbondioxid, aggressiv	**<2**	mg/L		2	DS 236:1977+M031^	h	15
NVOC	**1,7**	mg/L	/ 4,0	0,2	DS/EN 1484:1997+M032^	d	15
Aluminium	**<0,5**	µg/L	/ 200,0	0,5	DS/EN ISO 17294-1:2007, DS/EN ISO 17294-2:2016+M069^	d	20
Antimon	**<0,1**	µg/L	/ 5,0	0,1	DS/EN ISO 17294-1:2007, DS/EN ISO 17294-2:2016+M069^	d	20
Arsen	**0,87**	µg/L	/ 5,0	0,03	DS/EN ISO 17294-1:2007, DS/EN ISO 17294-2:2016+M069^	d	20
Bor	**130**	µg/L	/ 1000,0	10	DS/EN ISO 17294-1:2007, DS/EN ISO 17294-2:2016+M069^	d	20
Cobolt	**0,10**	µg/L	/ 5,0	0,04	DS/EN ISO 17294-1:2007, DS/EN ISO 17294-2:2016	d	20
Kobber	**2,1**	µg/L	/ 2000,0	0,03	DS/EN ISO 17294-1:2007, DS/EN ISO 17294-2:2016+M069^	d	20
Selen	**0,057**	µg/L	/ 10,0	0,05	DS/EN ISO 17294-1:2007, DS/EN ISO 17294-2:2016+M069^	d	20
Nikkel	**0,78**	µg/L	/ 20,0	0,03	DS/EN ISO 17294-1:2007, DS/EN ISO 17294-2:2016+M069^	d	20
Jern	**0,059**	mg/L	/ 0,2	0,01	DS/EN ISO 17294-1:2007, DS/EN ISO 17294-2:2016+M069^	d	20

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

ANALYSERAPPORT

Ejby Vandværk
Ejbyvej 101 B
Ejby
4623 Lille Skensved

Sagsnavn:	**Ejby Vandværk**
Antal prøver:	1
Prøver modtaget:	14-06-2022
Rapport dato:	13-07-2022
Rapport nr.:	40475

Prøvetagning, start:	14-06-2022 kl.09:45	Laboratorienr.:	DV22080012-001
Prøvetager:	Højvang/JFM	Emballage:	Ok
Analyseperiode:	14-06-2022 til 13-07-2022	Formål:	drikkevandskontrol, afgang fra vandværket
Prøvetagningssted:	**Afgang vandværk, Ejby,**		
Prøvetype:	**Drikkevand**	Omfang:	Driftskontrol (Bilag E – Kontrolparametre ved afgang fra et vandindvindingsanlæg)
Udtagningsmetode:	Stikprøve		
Prøvetagningsmetode:	ISO 19458:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021 DS/ISO 5667-5:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021		

Parameter	Resultat	Enhed	Min / Max.	DL	Referencer		+/-
Mangan	**0,015**	mg/L	/ 0,05	0,002	DS/EN ISO 17294-1:2007, DS/EN ISO 17294-2:2016+M069^	d	20
Natrium	**20**	mg/L	/ 175,0	0,3	DS/EN ISO 17294-1:2007, DS/EN ISO 17294-2:2016+M069^	d	20
Calcium	**100**	mg/L		0,5	DS/EN ISO 17294-1:2007, DS/EN ISO 17294-2:2016+M069^	d	20
Magnesium	**23**	mg/L		0,3	DS/EN ISO 17294-1:2007, DS/EN ISO 17294-2:2016+M069^	d	20
Hårdhed	**19**	°dH			DS/EN ISO 17294-1:2007, DS/EN ISO 17294-2:2016	d	
Kviksølv	**<1**	ng/L	/ 1000,0	1	DS/EN ISO 17852:2008, DS/EN ISO 12846: 2012+M069^	d	20
Total Cyanid	**<1**	µg/L	/ 50,0	1	DS/EN ISO 14403-2:2012+M034^	h	15
1,1,1-trichlorethan	**<0,02**	µg/L	/ 1,0	0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
Tetrachlormethan	**<0,02**	µg/L		0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
Trichlorethylen	**<0,02**	µg/L	/ 1,0	0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
Tetrachlorethylen	**<0,02**	µg/L	/ 1,0	0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
Dichlormethan	**<0,02**	µg/L	/ 1,0	0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
1,1,2,2-tetrachlorethan	**<0,02**	µg/L	/ 1,0	0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
Vinylchlorid	**<0,02**	µg/L	/ 0,5	0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
Ethylchlorid	**<0,02**	µg/L		0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
1,1-dichlorethylen	**<0,02**	µg/L	/ 1,0	0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
trans-1,2-dichlorethylen	**<0,02**	µg/L	/ 1,0	0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
1,1-dichlorethan	**<0,02**	µg/L		0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
cis-1,2-dichlorethylen	**<0,02**	µg/L	/ 1,0	0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
1,2-dichlorethan	**<0,02**	µg/L		0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
1,1,2-Trichlorethan	**<0,02**	µg/L	/ 1,0	0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
1,1,1,2-Tetrachlorethan	**<0,02**	µg/L	/ 1,0	0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
Chloroform	**<0,02**	µg/L		0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
Sum af flygtige org. chlorforbindelser	**#**	µg/L			ISO 15680:2004	d	
Svovlbrinte	**<0,02**	mg/L		0,02	DS 278:1976, mod.+M030^	d	15
Methan	**<0,01**	mg/L		0,01	Egen metode, HM088:2012^	d	20
2,6-dichlorphenol	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	AOAC 70(6)1003:1987	d	25
2,4+2,5-Dichlorphenol(1)	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	AOAC 70(6)1003:1987	d	25

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

ANALYSERAPPORT

Ejby Vandværk
Ejbyvej 101 B
Ejby
4623 Lille Skensved

Sagsnavn:	**Ejby Vandværk**
Antal prøver:	1
Prøver modtaget:	14-06-2022
Rapport dato:	13-07-2022
Rapport nr.:	40475

Prøvetagning, start:	14-06-2022 kl.09:45	Laboratorienr.:	DV22080012-001
Prøvetager:	Højvang/JFM	Emballage:	Ok
Analyseperiode:	14-06-2022 til 13-07-2022	Formål:	drikkevandskontrol, afgang fra vandværket
Prøvetagningssted:	**Afgang vandværk, Ejby,**		
Prøvetype:	**Drikkevand**	Omfang:	Driftskontrol (Bilag E – Kontrolparametre ved afgang fra et vandindvindingsanlæg)
Udtagningsmetode:	Stikprøve		
Prøvetagningsmetode:	ISO 19458:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021 DS/ISO 5667-5:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021		

Parameter	Resultat	Enhed	Min / Max.	DL	Referencer		+/-
1,2,4-Triazol	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, HM144:2019+M065^	d	20
Dichlobenil	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	EPA 8270C:1996 mod.*	d	20
Aldrin	**<0,01**	µg/L	/ 0,03	0,01	EPA 8270C:1996 mod.*^	d	20
Dieldrin	**<0,01**	µg/L	/ 0,03	0,01	EPA 8270C:1996 mod.*^	d	20
Heptachlor	**<0,01**	µg/L	/ 0,03	0,01	EPA 8270C:1996 mod.*^	d	20
Heptachlorepoxid	**<0,01**	µg/L	/ 0,03	0,01	EPA 8270C:1996 mod.*^	d	20
Alachlor ESA	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012^	d	30
Dimethachlor ESA	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012^	d	30
Dimethachlor OA	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012^	d	30
Metazachlor ESA	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012^	d	30
Metazachlor OA	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012^	d	30
Propachlor ESA	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012^	d	30
2,6-DCPP	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M065^	h	20
2,6-dichlorbenzosyre	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M065^	h	20
4-CPP	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M065^	h	20
4-nitrophenol	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M065^	h	20
AMPA	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M059^	h	20
Atrazin	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M065^	h	20
BAM	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M065^	h	20
Bentazon	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M065^	h	20
CGA 108906	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M065^	h	20
CGA 62826	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M065^	h	20
Chloridazon-desphenyl	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012^	h	30
Chloridazon-methyl-desphenyl	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012^	h	30
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M065^	h	20
Desamino-metribuzin	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M065^	h	20
Desethyl-atrazin	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M065^	h	20
Desethyl-hydroxy-atrazin	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M065^	h	20
Desethyl-terbuthylazin	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M065^	h	20
Desethyl-desisopropyl-atrazin	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M065^	h	20
Desisopropyl-atrazin	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M065^	h	20
Desisopropyl-hydroxy-atrazin	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M065^	h	20

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

ANALYSERAPPORT

Ejby Vandværk
Ejbyvej 101 B
Ejby
4623 Lille Skensved

Sagsnavn:	**Ejby Vandværk**
Antal prøver:	1
Prøver modtaget:	14-06-2022
Rapport dato:	13-07-2022
Rapport nr.:	40475

Prøvetagning, start:	14-06-2022 kl.09:45	Laboratorienr.:	DV22080012-001
Prøvetager:	Højvang/JFM	Emballage:	Ok
Analyseperiode:	14-06-2022 til 13-07-2022	Formål:	drikkevandskontrol, afgang fra vandværket
Prøvetagningssted:	**Afgang vandværk, Ejby,**		
Prøvetype:	**Drikkevand**	Omfang:	Driftskontrol (Bilag E – Kontrolparametre ved afgang fra et vandindvindingsanlæg)
Udtagningsmetode:	Stikprøve		
Prøvetagningsmetode:	ISO 19458:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021 DS/ISO 5667-5:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021		

Parameter	Resultat	Enhed	Min / Max.	DL	Referencer		+/-
Dichlorprop	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M065^	h	20
Didealkyl-hydroxy-atrazin	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M065^	h	20
Diuron	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M065^	h	20
ETU	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M065^	h	20
Glyphosat	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M059^	h	20
Hexazinon	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M065^	h	20
Hydroxy-atrazin	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M065^	h	20
Hydroxy-simazin	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M065^	h	20
MCPA	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M065^	h	20
Mechlorprop	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M065^	h	20
Metalaxyl/Metalaxyl-M	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M065^	h	20
Metribuzin	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M065^	h	20
Desamino-diketo-metribuzin	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M065^	h	20
Diketo-metribuzin	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M065^	h	20
Monuron	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012^	h	20
N, N-dimethylsulfamid (DMS)	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M065^	h	20
Simazin	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M065^	h	20
Sum pesticider	**#**	µg/L	/ 0,5		Egen metode, EKI328:2012+M065	h	
(2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansul	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M065^	h	30
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amin	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M065^	h	30
t-sulfinyleddikesyre	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M065	h	30
TFMP	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012+M065^	h	30
Imazalil	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012*^	h	30
Metamitron-desamino	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012*^	h	30
Metaldehyd	**<0,01**	µg/L	/ 0,1	0,01	Egen metode, EKI328:2012*^	h	30
PFBA (perfluorbutansyre)	**<0,001**	µg/L		0,001	DIN38407-42 mod. LC-MS/MS^	g	40
PFPeA (perfluorpentansyre)	**<0,001**	µg/L		0,001	DIN38407-42 mod. LC-MS/MS^	g	40
PFBS (perfluorbutansulfonsyre)	**<0,001**	µg/L		0,001	DIN38407-42 mod. LC-MS/MS^	g	40
PFHxA (perfluorhexansyre)	**<0,001**	µg/L		0,001	DIN38407-42 mod. LC-MS/MS^	g	40
PFHpA (perfluorheptansyre)	**<0,001**	µg/L		0,001	DIN38407-42 mod. LC-MS/MS^	g	40
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre)	**<0,0001**	µg/L		0,0001	DIN38407-42 mod. LC-MS/MS^	g	40

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

ANALYSERAPPORT

Ejby Vandværk
Ejbyvej 101 B
Ejby
4623 Lille Skensved

Sagsnavn:	**Ejby Vandværk**
Antal prøver:	1
Prøver modtaget:	14-06-2022
Rapport dato:	13-07-2022
Rapport nr.:	40475

Prøvetagning, start:	14-06-2022 kl.09:45	Laboratorienr.:	DV22080012-001
Prøvetager:	Højvang/JFM	Emballage:	Ok
Analyseperiode:	14-06-2022 til 13-07-2022	Formål:	drikkevandskontrol, afgang fra vandværket
Prøvetagningssted:	**Afgang vandværk, Ejby,**		
Prøvetype:	**Drikkevand**	Omfang:	Driftskontrol (Bilag E – Kontrolparametre ved afgang fra et vandindvindingsanlæg)
Udtagningsmetode:	Stikprøve		
Prøvetagningsmetode:	ISO 19458:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021 DS/ISO 5667-5:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021		

Parameter	Resultat	Enhed	Min / Max.	DL	Referencer		+/-
PFOA (Perfluoroktansyre)	**<0,0001**	µg/L		0,0001	DIN38407-42 mod. LC-MS/MS^	g	40
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	**<0,001**	µg/L		0,001	DIN38407-42 mod. LC-MS/MS^	g	40
PFNA (perfluornonansyre)	**<0,0001**	µg/L		0,0001	DIN38407-42 mod. LC-MS/MS^	g	40
PFOSA (perfluoroktansulfonamid)	**<0,001**	µg/L		0,001	DIN38407-42 mod. LC-MS/MS^	g	40
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)	**<0,0001**	µg/L		0,0001	DIN38407-42 mod. LC-MS/MS^	g	40
PFDA (perfluordekansyre)	**<0,001**	µg/L		0,001	DIN38407-42 mod. LC-MS/MS^	g	40
PFAS sum af 4	**#**	µg/L	/ 0,002		DIN38407-42 mod. LC-MS/MS^	g	
PFAS sum af 12	**#**	µg/L	/ 0,1		DIN38407-42 mod. LC-MS/MS^	g	

Overskridelser: Ingen overskridelser jf. de i rapporten angivne min.-/max.-værdier

Afvigelser/kommentarer til denne prøve:

(1) 2,4+2,5-Dichlorphenol angives som sum, idet de ikke kan adskilles.

Lokationsreference:

d) Højvang Laboratorier A/S, Dianalund. DANAK nr.: 428
h) Højvang Laboratorier A/S, Holstebro. DANAK nr.: 428
g) Analysen er udført af andet akkrediteret laboratorium Danak nr.: 168.

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.
Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.
Højvang Laboratorier A/S undsiger at udtale sig om holdninger og fortolkninger.
Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og/eller kravværdi, anvendes analyseresultatet i rapporten.
Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med anvendelsen af de opgivne minimum og maksimum værdier eller anvendelse af de foretagne klassificeringer.
Udført iht:
BEK nr 2362 af 26/11/2021 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger
Min og max-værdier ift Bekendtgørelse nr 972 af 21/06/2022, taphane uden skyl (nitrit afgang vandværk dog med max. værdi specifik til denne)
Prøven er udtaget i henhold til gældende prøvetagningsplan/aftale.

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

ANALYSERAPPORT

Ejby Vandværk
Ejbyvej 101 B
Ejby
4623 Lille Skensved

Sagsnavn:	**Ejby Vandværk**
Antal prøver:	1
Prøver modtaget:	14-06-2022
Rapport dato:	13-07-2022
Rapport nr.:	40475

Godkendt af:

Gitte Pedersen
Laborant

Sendt til:
drift@ejbyvand.dk - Ejby Vandværk
gartner-c@c.dk - kopimodtager Gartner
teknik@ejbyvand.dk - Ejby
grundvand@koege.dk - Køge
Rapport status: Final

Bilag til denne rapport:
Ingen

Betegnelser:
+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger